

Bâtiment C

Résultats du questionnaire usagers

1^{er} au 16 mars 2021

Taux de réponse au questionnaire


- Nombre de réponses reçues : **218**
- Effectif fréquentant le bâtiment C : estimé à **4 000**
- Taux de réponse général : **5 %**
- Effectif du personnel administratif : **73**
- Taux de réponse pôle administratif : **44%**

Administration	32
Enseignement	40
Etude	140
Autre	6





Occupation - Jours

• Administratifs :




• Etudiants et Enseignants :







Occupation - Horaires

- Administration :





- Etudiants et Enseignants :



Occupation – Type de locaux

• Administration :

● Bureau isolé	9
● Bureaux collectifs	31
● Locaux communs	21
● Commodités (sanitaires ...)	24
● Autre	3



• Etudiants :

● Petite salle (capacité 30 élèves)	81
● Grande salle (au dessus de 30 ...)	54
● Autre	5



• Enseignants


● Petite salle (capacité 30 élèves)	20
● Grande salle (au dessus de 30 ...)	18
● Autre	2




Confort ressenti – Température

- Dans les bureaux :

- Hiver




- Eté




- Dans les salles de cours :

- Hiver




- Eté




Confort ressenti – Ventilation

- Dans les bureaux :

- Hiver




- Eté




- Dans les salles de cours :

- Hiver




- Eté




Confort ressenti – Eclairage naturel

- Dans les bureaux :

- Hiver




- Eté




- Dans les salles de cours :

- Hiver




- Eté




Confort ressenti – Eclairage artificiel

- Dans les bureaux :

- Hiver




- Eté




- Dans les salles de cours :

- Hiver




- Eté




Confort acoustique

- Bureaux :

Vis-à-vis de l'extérieur :




Vis-à-vis de l'intérieur :




- Salles de cours :

Vis-à-vis de l'extérieur :




Vis-à-vis de l'intérieur :




Confort global des autres locaux

• Espaces de circulation :

Hiver :




Eté :




• Sanitaires :

Hiver :




Eté :




• Locaux de convivialité :

Hiver :



Eté :



Bâtiment C – aspects fonctionnels

Cette question a recueilli 113 réponses, soit 52% des participants au questionnaire.

- Vétusté :
 - Vétusté globale du bâtiment
 - Mobilier en mauvais état
 - Fuites d'eau en cas de pluie
 - Ascenseur régulièrement en panne
 - Stores cassés
 - Etat des plafonds
 - Entretien des sanitaires
- Circulation / orientation dans le bâtiment :
 - Cheminements / escaliers
 - Passerelles (parfois glissantes en hiver)
 - Manque de signalétique
 - Circulations trop petites en cas d'affluence
- Taille des salles de cours :
 - Pas toujours adaptée aux besoins (grandes salles pas adaptées à des cours magistraux, petites salles trop petites, manque de salles de taille moyenne)
- Convivialité :
 - Ambiance générale froide
 - Hall non aménagé
 - Manque d'espaces de pause
- Agencement :
 - Avis mitigé sur l'agencement général
 - Très spacieux
 - Espace perdu au centre du bâtiment
 - Pas suffisamment de zones calmes (réservées ou avec contrôle d'accès)
 - Manque de salles informatiques
 - Manque d'espaces pour les professeurs
 - Nuisances lié aux fumeurs (odeurs, bruits, distractions)
- Equipements :
 - Etat et nombre de vidéoprojecteurs
 - Manque de prises de courant
 - Accès aux salles par badges à envisager

Mode de participation au projet de rénovation

Cette question a recueilli 68 réponses, soit 31% des participants au questionnaire.

- Sur le modèle des opérations de travaux menées par l'université
- Ateliers de réflexion collective thématiques
- Point sur l'avancement des travaux
- Sondage en ligne
- 14% des répondants ne souhaitent pas être intégrés

La salle de classe en 2040

Cette question a recueilli 152 réponses, soit 70% des participants au questionnaire.

- Des équipements de qualités (vidéoprojecteurs, prises de courants, tableaux, micro ...)
- Ventilation, éclairage et chauffage adaptables
- Adaptée à tous type de public
- Salles modulables